

Planmatig onderhoud en verduurzaming 2018

Complex 17

M. Poppiusstraat 9 - 11 en 22 - 28

- verduurzaming

Complex 22

Lennastraat 11 - 17

- bijwerk schilderbeurt

Complex 23

Lennastraat 7 - 9
A. Tasmanstraat 8
J. van Heemskerkstraat 2 - 12 en 3 - 13
W. Barendszstraat 2, 3, 7, 8, 15 en 16
C. Houtmanstraat 10 - 13 en 16 - 19 (even en oneven)
Middenweg 5, 7, 11, 13, 143 - 149
Duimstraat 21
Hoofdweg 75, 77, 81, 83

- reinigen kunststof dakkapellen, boeidelen en goten

Complex 39

Singel 1 - 10

C. Houtmanstraat 1 - 6

- verduurzaming

Complex 44

Zr. Jacobsstraat 31 - 35

- verduurzaming

Complex 49

Polderdijk 17, 20, 21, 22 en 23

- schilderwerk en herstel houtrot

Planmatig onderhoud en verduurzaming 2018

Complex 50

Brik	1, 3, 2 - 16, 12A, 28
Fluit	2 - 26, 16A
Galjoot	4, 5, 11, 17 - 27
Kof	2 - 18, 6A, 16A, 13 - 27, 13A, 23A
Schoener	1 - 11, 1A

- reinigen dakranden
- reinigen gevels opgetopte woningen

Complex 59

Steile Bank	15 - 65 en 40 - 78
Vormt	1 - 5, 9 - 17, 21 - 35 en 2 - 28

- schilderwerk en herstel houtrot

Complex 60

Munnikplaat	1 - 39
Spaanderbank	2 - 40

- schilderwerk en herstel houtrot

Complex 63

Kleine Beer	3 - 13, 19 - 47 en 32 - 48
Grote Beer	14 - 24, 32, 38, 42 - 50
Middenweg	140

- herstel voeg- en metselwerk
- schilderwerk en herstel houtrot
- vervangen oude deuren
- saneren asbest buitengevel
- verduurzaming

Planmatig onderhoud en verduurzaming 2018

Complex 64

Hoeker 2 - 16

- herstel voeg- en metselwerk
- schilderwerk en herstel houtrot
- goten vervangen

Complex 67

Gemini 1 - 25

Pollux 1 - 11, 15, 17, 25, 27, 31 - 39

- reinigen dakkapellen

Complex 68

Castor 18 - 22

Weegschaal 1 - 5, 15 - 19, 23, 8, 12 - 24, 38 en 42 - 46

Gemini 63 - 69

Middenweg 135, 137, 137A, 137B en 137C

- reinigen dakkapellen

Complex 72

Castor 89 - 109

- boeidelen bergingen bekleden met plaatmateriaal

Complex 73

Hoofdweg 40 - 54

Castor 44 - 56 en 83 - 87

Gemini 84 - 88

Weegschaal 25 - 29

- boeidelen bergingen bekleden met plaatmateriaal

Planmatig onderhoud en verduurzaming 2018

Complex 82

Herenweg 48 - 54

-verduurzaming

Complex 84

Lennastraat 16 - 22

Schoolstraat 18, 18A, 18B en 18C

Wieringerstraat 2, 2A, 2B, 2C, 2D en 2E

- verduurzaming

Complex 88

Pampusstraat 12 - 46

- schilderwerk

Complex 94

Logger 1 - 6 (even en oneven)

- reinigen kunststof

Complex 99

Bjirkestrjitte 1 - 9 en 27 - 35

Kastanjeleane 30 - 38 en 56 - 64

- schilderwerk vrijstaande berging

Algemeen

- bij diverse woningen:
 - worden de goten gereinigd
 - vindt keuring gas en elektra plaats
 - wordt de oude rookmelder vervangen
 - wordt de oude cv-ketel vervangen
 - wordt de valbeveiliging gekeurd
- genoemde werkzaamheden gelden niet voor verkochte woningen
- schoonmaken sloten bij diverse complexen